

Distribution de : LACHAMP

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE LACHAMP-RIBENNES

Mende, le lundi 10 août 2026

Page 1/1

		Terrain			Laboratoire											
		Chlore total mg(Cl2)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie						
Bact. coli-formes n/(100mL)	Esché-richia coli n/(100mL)				Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro-coques n/(100mL)	Baryum mg/L	Conduc-tivité µS/cm	Amo-nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU		
Lieu de prélèvement	Date et préleveur															
COMBEMAURY HABITATION PARTICULIERE	30/07/2026 LDA48	<0,03	6,9	25,1	3	1	72	3	2	0,775	85	<0,01	<0,01	3,3	3,3	0,68
Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques	maximum minimum		9 6,5		0	0			0	0,7	1100 200		0,1	50		1

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Distribution en restriction d'usage permanente

Conclusions

Résultats non conformes aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et conformes en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de bactéries coliformes, de turbidité, de baryum et d'une valeur de la température de l'eau distribuée qui dépasse le seuil recommandé de 25°C ainsi que le caractère agressif de l'eau.

Interprétations

Ce réseau présente une mauvaise qualité d'eau chronique. Les restrictions d'usage permanentes sont maintenues : l'eau ne doit pas être utilisée en l'état. Il doit être fait usage impérativement d'eau de source conditionnée ou d'eau préalablement bouillie pour la boisson et pour les préparations alimentaires. Le détail des restrictions est consultable en mairie.

La présence de bactéries coliformes est un signe de dégradation de la qualité de l'eau.

La présence de turbidité indique une présence anormale de matière en suspension.

Cette eau présente une teneur en baryum supérieure à la limite de qualité de 0,70 mg/l tout en restant inférieure à la valeur de 2 mg/l. Ce réseau fait l'objet d'un suivi spécifique dans le cadre du contrôle sanitaire.

Des températures élevées de l'eau peuvent influencer sur les paramètres physiques, chimiques, microbiologiques et biochimiques de l'eau avec notamment pour effets une augmentation possibles des charges microbiennes ainsi que l'apparition d'odeurs et de goûts inhabituels. Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations

Les précautions d'usage seront maintenues tant que les mesures correctives durables n'auront pas été totalement mises en oeuvre et que la fiabilité du réseau n'aura pas été confirmée.

La hausse des températures de l'eau doit impliquer un renforcement des suivis et des vérifications. En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.